



## Wassermühle 2

Sie sind hier: [Bildergalerie](#) / [Wassermühle 2](#)  
weitere Bilder der Wassermühle



IMG\_0501\_1340882181 (127.1 kB)



IMG\_0518 (147.21 kB)



IMG\_0515 (143.74 kB)



IMG\_0512 (123.86 kB)



IMG\_0510 (208.75 kB)



IMG\_0509 (163.52 kB)



IMG\_0507 (163.74 kB)



IMG\_0508 (181.31 kB)



IMG\_0506 (144.47 kB)



IMG\_0517 (136.07 kB)



IMG\_0513 (108.75 kB)



IMG\_0511 (183.81 kB)



IMG\_0522 (135.87 kB)



IMG\_0520 (105.03 kB)



IMG\_0525 (88.2 kB)

2. Restaurierung der technischen Einrichtung  
Die Restaurierung und Instandsetzung der  
Mühlentechnik wurde vollständig gesponsert  
durch die

#### Curt Mast Jägermeisterstiftung

Beratung: Rüdiger Hagen  
(Mühlenbautechniker)

Realisiert wurde mit dieser Mittelstiftung:  
Anarbeitung des Haupttriebsmechanismus, der  
Rotations- und Walzensteuertrommel,  
der Nachbau der Schill- und  
Getreideeinigungsmaschine „Kurska“,  
Restaurierung des Schütttrichters, der Holzteile  
des Schlingens, Neuverfertigung des Rührsystems,  
Nachbau des Siebers, Rührmischers...

Folgende Firmen waren und sind an der  
Umsetzung beteiligt:

Bauplanung: Dipl.-Ing. Martin Leithold  
(Holt- und Leithold 1941)  
Hochdorf  
Bismarck g.B.H.

IMG\_0526 (102.21 kB)



IMG\_0523 (138.42 kB)



IMG\_0524 (135.22 kB)



IMG\_0528 (93.31 kB)



IMG\_0530 (126.61 kB)



IMG\_0529 (128.81 kB)




IMG\_0531 (143.88 kB)



IMG\_0533 (120.68 kB)



IMG\_0534 (140.91 kB)



IMG\_0536 (135.85 kB)



IMG\_0537 (133.23 kB)







IMG\_0535 (143.92 kB)



IMG\_0538 (136.22 kB)



IMG\_0540 (125.69 kB)



IMG\_0542 (148.27 kB)

**Bilder** 1 bis 30 von 37 [ [≤](#) [1](#) [2](#) [≥](#) ]

<https://www.wassermuehle-erkerode.eu/index.php?pos=0&&section=gallery&cid=3&pdfview=1>