



Wassermühle 2

Sie sind hier: [Bildergalerie](#) / [Wassermühle 2](#)
weitere Bilder der Wassermühle



IMG_0501_1340882181 (127.1 kB)



IMG_0518 (147.21 kB)



IMG_0515 (143.74 kB)



IMG_0512 (123.86 kB)



IMG_0510 (208.75 kB)



IMG_0509 (163.52 kB)



IMG_0507 (163.74 kB)



IMG_0508 (181.31 kB)



IMG_0506 (144.47 kB)



IMG_0517 (136.07 kB)



IMG_0513 (108.75 kB)



IMG_0511 (183.81 kB)



IMG_0522 (135.87 kB)



IMG_0520 (105.03 kB)



IMG_0525 (88.2 kB)

2. Restaurierung der technischen Einrichtung
Die Restaurierung und Instandsetzung der
Mühlentechnik wurde vollständig gesponsert
durch die

Curt Mast Jägermeisterstiftung

Bearbeitung: Rüdiger Hagen
(Mühlenbautechniker)

Realisiert wurde mit dieser Mühle u.a.:
Anarbeitung des Haupttriebsmechanismus, der
Rotations- und Walzensteuermechanismen,
der Nachbau der Schill- und
Getreideeinigungsmechanismen „Kurska“,
Restaurierung des Schütttrichters, der Holzteile
des Schlingens, Neuverfertigung des Rührsystems,
Nachbau des Siebers, Röhrenschnecke...

**Folgende Personen waren und sind an der
Zusammenbau beteiligt:**

Bauplanung: Dipl.-Ing. Martin Leithold
(Mole- und Leitholden 1941)
Hochschule
Darmstadt g.H.

IMG_0526 (102.21 kB)



IMG_0523 (138.42 kB)



IMG_0524 (135.22 kB)



IMG_0528 (93.31 kB)



IMG_0530 (126.61 kB)



IMG_0529 (128.81 kB)



IMG_0531 (143.88 kB)



IMG_0533 (120.68 kB)



IMG_0534 (140.91 kB)



IMG_0536 (135.85 kB)



IMG_0537 (133.23 kB)



IMG_0535 (143.92 kB)



IMG_0538 (136.22 kB)



IMG_0540 (125.69 kB)



IMG_0542 (148.27 kB)

Bilder 1 bis 30 von 37 [[≤](#) [1](#) [2](#) [≥](#)]

<https://www.wassermuehle-erkerode.eu/index.php?pos=0&§ion=gallery&cid=3&pdfview=1>